

N.º do Processo Nº do Protocolo Data do Protocolo Data de Elaboração

16877/2021 11373/2021 30/08/2021 11:18:03 30/08/2021 11:06:13

Tipo Número

INDICAÇÃO 4673/2021

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

OSMAR FRANCISCO

Ementa:

Indicamos à SEMMAT – Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços – Que seja feito serviços de Troca de tampa do bueiro na Rua Benedito de Souza Machado no bairro Santa Helena (próx. ao número 10).



