

HIGNER MANSUR

Vereador – Partido PV Praça Jerônimo Monteiro, 70, 3º andar, Gabinete 11 Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29300-170 Fone: +55 28 3526-5651/5671

hignermansur@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

## Requerimento de Informação nº /2020

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Assunto: Requer informações Prefeito de ao Exmo. Cachoeiro de Itapemirim/ES, Victor Silva Coelho, da sobre desdobramentos os ocorrência de **VAZAMENTO** DE GÁS via movimentada em do município.

O Vereador infra-assinado, do partido PV, com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições regimentais, **REQUER INFORMAÇÃO** ao Exmo Sr. Prefeito, com fundamento na Lei Orgânica Municipal (art. 32) e Regimento Interno desta Casa de Leis (arts. 57, inc. XII; art. 139, §30, inc. X), referente a matéria EPIGRAFADA, no seguinte sentido:

Em agosto de 2019, fora noticiado por veículos midiáticos locais (conforme excerto em anexo), a ocorrência de um acidente causado por uma construtora, que perfurou tubulação de gás em local próximo a centro comercial densamente povoado neste município.

Restando, por óbvio, evidenciados os riscos inerentes ao fato, requer sejam esclarecidos pela Administração Pública Municipal:

- 1. Quais ações de contingenciamento foram adotadas pelo Poder Executivo Municipal (e seus agentes) na ocasião do vazamento?
- 2. Quais medidas de precaução foram elaboradas e "Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor"



Processo Legislativo http://nopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br Transparência www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/





HIGNER MANSUF

Vereador – Partido PV Praça Jerônimo Monteiro, 70, 3º andar, Gabinete 11 Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29300-170 Fone: +55 28 3526-5651/5671

hignermansur@cachoeirodeitapemirim.es.leg.bi

implantadas para evitar novos acidentes do tipo?

- 3. Houve remoção ou realocação do gasoduto?
- 4. Existem laudos técnicos elaborados sobre o incidente? Havendo, requer sejam encaminhados a esta casa;
- 5. Quais as possíveis consequências de um novo vazamento?
- 6. Existe sinalização eficiente sobre os gasodutos instalados sob o solo urbano?
- 7. Existe plano de contingenciamento emergencial em caso de catástrofes decorrentes de incidentes desse tipo?
- 8. Caso exista, está disponível para população local a ciência do risco e protocolos de atuação em caso de catástrofe?
- A **JUSTIFICATIVA** é o poder/dever do Vereador, de fiscalizar a coisa pública.

Sala das Sessões "Elias Moysés", 16 de junho de 2020.

Higner Mansur

Vereador - PV





Portal da Câmara

www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br





HIGNER MANSUR

Vereador – Partido PV Praça Jerônimo Monteiro, 70, 3º andar, Gabinete 11 Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29300-170 Fone: +55 28 3526-5651/5671

hignermansur@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

## **ANEXO**



CACHOEIRO

Máquina que trabalhava na construção de uma valeta de energia

## Vazamento de gás interdita rua atrás do Shopping Sul

Um acidente durante construção de uma valeta de energia da loja Renner, anexa ao Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, provocou a ruptura da tubulação de gás que passa pelo local. A rua de trás de empreendimento foi interditada enquanto o gás não era totalmente dissipado no local.

Técnicos de empresa terceirizada pela Petrobrás fizeram a contenção. O abastecimento foi suspenso no local, com o fechamento da tubulação. Outros profissionais fizeram o reparo.

A tubulação foi afetada por uma das máquinas da construtora, que realizava serviço na rua de trás do empreendimento. A reportagem foi ao local, mas ninguém que trabalhava na obra quis dar mais informações.

O shopping functionou normalmente.



A via foi interditada e abastecimento de gás, suspenso

PRISÃO

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor"



Portal da Câmara

www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

