



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
64641/2025	65055/2025	13/08/2025 12:24:45	13/08/2025 12:24:44

Tipo

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DA
CÂMARA**

Número

54/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

ALESSANDRO SOUZA DA SILVA

Ementa:

ENCAMINHA REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DE Nº 51/2025, DE INICIATIVA DO VEREADOR ALEXANDRE VALDO MAITAN (MAITAN).



Autenticar documento em <https://cachoeiro.mopape.gov.br/control/autenticidade> com o código identificador 32003009386903100350031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESPÍRITO SANTO**

O Vereador e Presidente da Comissão de Saúde, infra-assinado, eleito pela legenda do Partido Liberal – PL, no uso de suas atribuições legais, REQUER INFORMAÇÃO, na forma do artigo 139, parágrafo 3º, inciso X, do Regimento Interno desta Casa, vem, com o devido respeito e amparo na Constituição Federal e legislações aplicáveis, REQUERER INFORMAÇÃO ao Diretor Presidente da Agersa, Sr. Vilson Carlos Gomes Coelho, que, no prazo legal, preste as seguintes informações relativas ao acidente do ônibus que invadiu uma casa em Cachoeiro de Itapemirim.

Sobre fiscalização e manutenção da frota:

1. A AGERSA possui controle sobre a frequência e a regularidade das revisões preventivas realizadas pela Novotrans nos veículos que operam o transporte público municipal?
2. Qual é a periodicidade mínima exigida pela AGERSA para manutenção preventiva dos ônibus em circulação? Esse padrão está sendo cumprido pelo consórcio?
3. A AGERSA teve acesso ao histórico de manutenção corretiva do ônibus envolvido no acidente? Em caso positivo, há algum indício de negligência técnica?
4. A Agência exige que o Consórcio Novotrans mantenha um sistema digitalizado de controle de manutenções? Esse sistema é auditado pela AGERSA?

Sobre segurança e condições dos veículos

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





Vereador

Contato: +55 28 3526-5656

e-mail: alexandremaitan@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

5. A AGERSA realiza fiscalizações diretas sobre o estado dos sistemas de freios e demais itens de segurança dos ônibus? Quando foi a última fiscalização feita nesse sentido?
6. A AGERSA foi notificada oficialmente sobre o acidente ocorrido no Morro da Embratel? Qual medida foi adotada após o ocorrido?
7. Os ônibus operados pela Novotrans possuem obrigatoriedade de sensores que alertem falhas técnicas? A AGERSA fiscaliza a funcionalidade desses equipamentos?

8. Quantas fiscalizações foram realizadas pela AGERSA, nos últimos 12 meses, no sistema de transporte público operado pela Novotrans? Houve aplicação de penalidades?
9. A AGERSA exige que o consórcio apresente relatórios periódicos sobre as condições da frota e dos serviços prestados? Esses relatórios são públicos?
10. Diante de um acidente como o registrado nesta terça-feira (22), qual é o procedimento padrão adotado pela AGERSA para apuração de responsabilidades e prevenção de novos casos?

11. A AGERSA possui controle sobre a idade média da frota da Novotrans em Cachoeiro? Existe limite máximo de tempo de uso para um ônibus operar na cidade?
12. O ônibus envolvido no acidente se enquadrava nos padrões de vida útil definidos pela agência para operação segura no sistema público municipal?

Vereador – (Partido Liberal)

fls. 3

Processo: 64641/2025 - RICMCI 54/2025

Fase Atual: PROTOCOLAR PROCESSO - CÂMARA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA - CGM

De: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Para: SEMGOV - SECRETARIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Processo protocolado.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de agosto de 2025.

**Protocolo Automático
- Mat.**

Tramitado por , Mat.



Processo: 64641/2025 - RICMCI 54/2025

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA - CGM

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - SECRETARIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Para: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Boa noite Vilson.

Favor dar atenção à solicitação do Vereador Creone.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de agosto de 2025.

LUCIANO BAPTISTA OLIVEIRA JUNIOR
SECRETARIO EXECUTIVO DE RELACOES INSTITUCIONAIS - Mat. 72476901

Tramitado por, LUCIANO BAPTISTA OLIVEIRA JUNIOR, Mat. 72476901



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003100380035003200380034003A005400

Assinado eletronicamente por **LUCIANO BAPTISTA OLIVEIRA JUNIOR** em **14/08/2025 19:20**
Checksum: **0270A863C4FFE5642B96B0832787C48C2F1069555453A4B76512887DE91D3DBF**



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100380035003200380034003A00540032004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 3.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Processo: 64641/2025 - RICMCI 54/2025

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Dado Providência

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Para: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 1 (TRANSPORTE E OUTROS)

À Diretoria Técnica I,

Para as providências de elaboração de relatório respondendo aos quesitos encaminhados pela Câmara Municipal.

Atenciosamente,

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de agosto de 2025.

VILSON CARLOS GOMES COELHO
DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA (INTERINO) - Mat. 00020401

Tramitado por, VILSON CARLOS GOMES COELHO, Mat. 00020401



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003100380039003700360038003A005400

Assinado eletronicamente por **VILSON CARLOS GOMES COELHO** em **15/08/2025 11:37**

Checksum: **A8C52E35C6BC66243BD028D302790F725EC3EFCDD178488DA49824F79F5E0D0F**



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100380039003700360038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Processo: 64641/2025 - RICMCI 54/2025

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Dado Providência

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - DIRETORIA TECNICA 1 (TRANSPORTE E OUTROS)

Para: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Em cumprimento ao despacho retro, proferido por essa Presidência, informamos que, ao tomarmos conhecimento do sinistro envolvendo o veículo nº 15-241, notificamos a concessionária para que fossem prestados os devidos esclarecimentos a respeito das causas do acidente.

Em resposta, a concessionária informou-nos que adotou as medidas cabíveis para a apuração dos fatos através da realização de perícia técnica no veículo com ênfase no sistema pneumático de freios, conforme consta no documento em anexo.

O laudo pericial apresentado pela concessionária apontou que os componentes do sistema de freios apresentavam condições normais de funcionamentos, com pressão adequada, com folgas e espessuras dentro dos limites de segurança e especificações do fabricante, bem como com o funcionamento regular dos freios de serviço e de estacionamento.

A concessionária ressaltou ainda que não foi verificada nenhuma condição que viesse a comprometer a eficiência de frenagem do veículo, inexistindo evidência de falha mecânica que justificasse a alegação de perda do freio veiculada na imprensa local.

Na sequência, a concessionária apresentou o histórico de manutenção do veículo nos último três meses, com inspeções realizadas nos dias 30/05/2025, 25/06/2025 e 08/07/2025, apresentando também um checklist feito pelo próprio motorista antes de iniciar a operação do veículo no dia do acidente, o qual apontou a regularidade do sistema de freios.

Por fim, a concessionária considera que, apesar da alegação de perda de freio como causa do acidente, o laudo pericial apresentado é conclusivo quanto à ausência de falhas e avarias mecânicas, não sendo verificado elementos técnicos que corroborem à perda de freio.

Sendo assim, entendemos que o laudo pericial em questão é bem elucidativo quanto aos argumentos apresentados, motivo pelo qual julgamos o mesmo satisfatório ao que se propõe.

Na oportunidade, informamos que a Agersa monitora diariamente a quantidade de panes comunicadas pela concessionária, além de adotarmos as providências cabíveis sempre que verificamos alguma anormalidade que cause impactos negativos na segurança e na operação



do serviço.

Ademais, a frota do serviço de transporte coletivo é submetida à vistoria semestral (maio e novembro) pelos auditores fiscais de transportes, ocasião em que todos os veículos são inspecionados individualmente para a avaliação dos itens de conforto, segurança e higiene, conforme Resolução Agersa nº 003/2020.

No que tange ainda à vistoria de frota, além das inspeções por parte dos auditores fiscais, para que seja atestada a aptidão dos veículos ao serviço, é indispensável que a concessionária apresente um laudo de conformidade eletromecânica emitido por profissional devidamente registrado no CREA, conforme preconiza a Resolução nº 1.073/2016 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

Ou seja, semestralmente a concessionária atesta a conformidade eletromecânica de seus veículos como condição para que os mesmos operem o serviço, tal qual determinam os regramentos da concessão.

Finalmente, ressaltamos que a fiscalização realiza ainda vistorias extraordinárias na frota durante as escalas diárias de trabalho, ocasião em que é verificada a manutenção de regularidade dos itens aferidos na vitória periódica realizada nos meses de maio de novembro.

Isto posto, encaminho o presente processo para ciência e os devidos encaminhamentos junto à Câmara Municipal de Vereadores.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de agosto de 2025.

AUGUSTO MILHORATO CALLEGARIO
DIRETOR DE REGULACAO I - Mat. 000207

Tramitado por, AUGUSTO MILHORATO CALLEGARIO, Mat. 000207



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003100390030003600330032003A005400

Assinado eletronicamente por **AUGUSTO MILHORATO CALLEGARIO** em **18/08/2025 17:04**

Checksum: **50A752BEA466C51B494109E7929CEE2E720BBEA42C855F905AEF03E7DA938531**



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003100390030003600330032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 3.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Cachoeiro de Itapemirim (ES), 31 de julho de 2025.

Ao

Ilustríssimo Senhor

Vilson Carlos Gomes Coelho

Diretor Presidente da AGERSA – Agencia municipal de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim –ES

Ofício Consorcio Novotrans Nº 00057/08/2025

Assunto: Resposta a Notificação 092/2025 –
AGERSA - Sinistro veículo 15-241

Consórcio NOVOTRANS, Concessionário de Transporte Coletivo de Passageiro de Cachoeiro de Itapemirim, situado a Avenida Fioravante Cipriano, Nº 578, Bairro Central Parque, vem à presença de V.S.^a, em atenção à Notificação nº 092/2025, relativa ao sinistro ocorrido em 22/07/2025, envolvendo o veículo prefixo 15-241, informar o que se segue.

De imediato, após o ocorrido, o Consórcio NOVOTRANS adotou todas as medidas cabíveis para apuração dos fatos, com especial atenção à verificação do sistema mecânico do coletivo, tendo em vista que, devido ao estado emocional do condutor, este apresentou diferentes versões para o mesmo fato, entre elas a alegação de perda de freios. Foi, então, determinada a realização de perícia técnica minuciosa nos sistemas de segurança, com ênfase no sistema pneumático de freios.

O laudo pericial, elaborado por equipe técnica capacitada e em conformidade com as normas técnicas e especificações do fabricante, constatou que todos os componentes apresentavam condições normais de funcionamento, com pressão operacional adequada, folgas e espessuras dentro dos limites de segurança, bem como funcionamento regular dos freios de serviço e estacionamento. Embora tenham sido identificados pequenos vazamentos no pedal de freio e no mangote dianteiro esquerdo, o exame concluiu, de forma



categórica, que tais apontamentos não comprometeram a eficiência de frenagem, inexistindo evidência de falha mecânica que justificasse a alegação de perda de freios feita pelo condutor.

Ressaltamos que o veículo é submetido a manutenções periódicas rigorosamente em conformidade com as exigências do fabricante, o que é comprovado pelas ordens de serviço anexas, datadas de 30/05/2025, 25/06/2025 e 08/07/2025, nas quais constam inspeções e serviços no sistema de freios (incluindo lonas, câmaras, válvulas e mangueiras), direção, suspensão e outros sistemas essenciais para a segurança operacional. Ademais, antes das viagens iniciais, conforme checklist anexo, o próprio motorista atestou que o sistema de freios do veículo encontrava-se em perfeito funcionamento.

Cabe destacar que, recentemente, o veículo passou por vistoria técnica eletromecânica que atestou seu estado de conservação, bem como por vistoria dos fiscais da AGERSA, ocasião em que foram avaliados seus itens de segurança e condições de operação, sendo considerado apto para a prestação do serviço.

Consideramos, portanto, que, o relatório final é suficiente e tecnicamente conclusivo ao atestar a ausência de falhas, não possuindo elementos técnicos que corroborem as alegações de perda de freio ou outras causas subjetivas no que tange a parte mecânica do veículo avariado. Contudo, diante da subjetividade e da divergência nas versões apresentadas pelo condutor, as circunstâncias que originaram o sinistro sob o ponto de vista do mesmo, permanecem inconclusivas uma vez que carecem de comprovação de imagens do local identificando o que de fato levou o motorista a perder a direção do veículo.

Sendo o que tínhamos a apresentar, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de estima e consideração a esta competente Agência Reguladora.

CONSÓRCIO NOVOTRANS



Cachoeiro de Itapemirim - ES, 30 de julho de 2025.

NOTIFICAÇÃO 092/2025 - AGERSA

A: Consórcio Novotrans

Pelo presente, fica notificado o Consórcio Novotrans, situado na Av. Fioravante Cipriano, 578, bairro Central Parque, nesta cidade, para prestar esclarecimentos a respeito das causas reais que ensejaram o acidente ocorrido com o veículo 15-241 no bairro Amaral no dia 22/07/2025.

A solicitação é necessária tendo em vista que os meios de comunicação divulgaram o acidente apontando como causa a perda do freio no veículo supracitado, a partir de relatos do motorista e de entrevistados, conforme constam nas matérias em anexo.

Por outro lado, a concessionária comunicou o acidente apontando como causa a realização de manobra para se evitar o atropelamento de um cachorro na via, vindo o motorista a perder a direção do veículo, de acordo com o comunicado em anexo.

Desta forma, há uma divergência entre as informações relativas ao acidente que foram divulgadas pela imprensa e a versão oficialmente informada pela concessionária, carente de esclarecimentos detalhados.

Solicitamos, ainda, que a concessionária encaminhe a esta Agência Reguladora o histórico de manutenção do veículo 15-241 nos últimos seis



meses (ordens de serviço, fichas de manutenção ou documento similar), bem como um laudo técnico conclusivo com o resultado da apuração das causas do acidente, assinado por profissional habilitado para tanto.

Prazo: 15 dias corridos, sob pena de multa prevista no Código Municipal de Transportes.

Harrison Aquino dos Santos
Auditor Fiscal de Transportes
Matrícula 29.417 – PMCI



cidade

**FESTA DE
NOSSA
SENHORA**



27/07 A 05/08
10 E 15/08



[https://www.espn.com.br/noticias.com.br/tribuna-desegovernado-invade-garagem-de-casa-em-cachoeiro/](https://www.espn.com.br/noticias.com.br/tribuna-desegovernado-invade-garagem-de-casa-em-cachoeiro)

Autenticar documento em <https://processos.cachoeira.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 350330030000600300000003A00900052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei

1/4



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador A00000003800311003500311003A005400520044100 Documento
assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2000, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



REGIONAL

Ônibus atinge casa após motorista perder o controle no Sul do ES

No momento da colisão, por volta das 5h25, a moradora da casa já estava acordada



Clóvis Rangel
22/07/2025 - 10:51



1 colher de chá antes de dormir derrete gordura corporal – Suas roupas vão voltar a servir

Reprints Available: www.sagepub.com

Lula o atligo o seguir 3

PUBLICIDAD



<https://tribunekodanli>

Autêntico documento em <https://processos.ojchoeiros.sa.gov.br/autenticidade>
com o identificador 350039003000360039003100040050002004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei
14.063/2010.

14 OCT 2020

1/12



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador **320030003280031003350031003A005400520041100**. Documento
assinado digitalmente conforme o art. 1º, II, de 2002 e 2006, que instituiu a infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



29/07/2025, 14:05

Ônibus atinge casa após motorista perder o controle no Sul do ES | Tribuna Online | Seu portal de Notícias

TERÇA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2025

ASSINE



tribunaonline

PT

25°C VITÓRIA

TV TRIBUNA

PODCASTS

A TRIBUNA DIGITAL

CLUBE

TRÂNSITO

PUBLICIDADE LEGAL

TRIBUNA FM

VITÓRIA 99,1

NO MOMENTO DA COLISÃO, POR VÍDEO DAS CÂMERAS, A MOTOCICLETA DE CASA JÁ ESTAVA DEBILITADA E SE PREPARAVA PARA LEVAR O MARIDO AO TRABALHO. ELA CONTOU QUE O BARULHO FOI INTENSO E CHEGOU A PENSAR QUE A ESTRUTURA DO IMÓVEL PODERIA DESABAR. SEGUNDO RELATOS DE ALGUNS PASSAGEIROS, O MOTORISTA AFIRMOU QUE PERDEU O FREIO E DEMONSTRAVA NERVOSSISMO, MAS NÃO SE FERIU.

DE ACORDO COM O CONSÓRCIO NOVOTRANS, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO COLETIVO, O ÔNIBUS ESTAVA VAZIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. EM NOTA, A EMPRESA INFORMOU QUE UMA EQUIPE FOI ENVIADA AO LOCAL PARA RETIRAR O VEÍCULO E INICIAR O LEVANTAMENTO DOS REPAROS NECESSÁRIOS.

O comunicado também destaca que será realizado um estudo técnico para apurar as causas da ocorrência.

MATÉRIAS RELACIONADAS:



REGIONAL
Adolescente de 15 anos morre afogado ao salvar irmã



REGIONAL
Carro invade supermercado, motorista foge e mulher fica presa lá...



REGIONAL
VIDEO | Caminhoneiro usa facão para cortar fios de videomonitoramento...



REGIONAL
Motorista embriagado capota carro e veículo pega fogo na BR-259 em Colatina



Tags

Acidente

Cachoeiro de Itapemirim

Ônibus

segurança

transporte público



Receba notícias pelo Telegram



Receba notícias pelo Whatsapp



Siga-nos no Google Notícias

1 colher de chá antes de dormir derrete gordura corporal – Suas roupas vão voltar a servir
(Revista Saúde) | [Publicidade](#)

[Lido o artigo e seguir](#)

PUBLICIDADE



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500300030003600300031003A02500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei

<https://tribunaonline.com.br/cidades/regional/ônibus-atinge-casa-apos-motorista-perder-o-controle-no-sul-do-es-268772>

14/08/2025

2/8



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





1 mensagem

marcia.tomaz@flechabranca.com.br <marcia.tomaz@flechabranca.com.br>

26 de julho de 2025 às
09:11

Para: harrison.santos@agersa.es.gov.br, augusto.callegario@agersa.es.gov.br, paula.fernandes@agersa.es.gov.br, tarcielo.ramos@agersa.es.gov.br, isaias.seraco@agersa.es.gov.br, ana.amorim@agersa.es.gov.br
Cc: edimar.mendes@flechabranca.com, jeberson.lima@flechabranca.com.br, Atendimento Flecha Branca <atendimento@flechabranca.com.br>, ocorrencias@flechabranca.com.br

Prezados (as) Senhores (as) / SETOR OPERACIONAL / AGERSA

Boa Tarde!

Em atendimento a Lei 7.131/2014, segue em anexo comunicado de supressão, atraso de viagem, ocorrido na linha 020 – Circular Alto Bela Vista – dia 22/07/2025 – Horário de 05h00, 06h00, 07h00 e 08h00 – Carro 15-241.

Informamos que no momento que o veículo 15-241 realizava o horário de 05h00, trafegando pela Rua Hilarina Martins Bueno (Embratel), quando um cachorro atravessou na frente do coletivo. Ao realizar uma manobra para evitar o atropelamento do animal, o motorista veio a perder a direção do veículo, colidindo com uma residência. Foi realizado todos os trâmites no local para registro da ocorrência, e enviado o veículo 15-265 para realizar a substituição. Devido ao ocorrido, houve a supressão parcial do horário de 05h00 e total do horário de 06h00. Os horários seguintes de 07h00 e 08h00 foram realizados com atraso de 23 e 15 minutos.

Desde já agradeço a colaboração e me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

All


Marcia Tomaz
CCO - Centro de Controle Operacional
(28) 3526-5200 / Ramal: 2015
marcia.tomaz@flechabranca.com

 **Grupo
Flecha Branca**

 flechabranca.com.br
/grupoflechabranca



<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b445c054e18&view=pt&search=all&permthid=thr630-f1838711640215998767&siml=msq-f1838711640215998767&siml=msq-f1838711640215998767> 1/2





COMUNICADO DE OCORRENCIA NO TRANSPORTE COLETIVO EM CUMPRIMENTO A LEI 7.131/2014 ANEXO I ITEM 61.

Para Ilmo. Srº Diretor Presidente da AGERSA – Agencia Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Data: 22/07/2025	Linha: (020)	Carro: (15-241)	Horário: (05h00,06h00,07h00,08h00)
-------------------------	---------------------	------------------------	---

() ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO DEVIDO A INTERRUÇÃO DE VIA PUBLICA;

() ATRASO DE VIAGEM DEVIDO INTERRUÇÃO DE VIA PUBLICA;

() ATRASO DE VIAGEM DEVIDO A DEFEITO MECANICO/ELETRÔNICO NO VEÍCULO (ÔNIBUS);

(x) ATRASO DE VIAGEM DEVIDO A ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVEDO O VEÍCULO (ÔNIBUS);

() ATRASO DE VIAGEM POR QUESTÕES ACIDENTAIS ENVOLVENDO O VEÍCULO (ÔNIBUS);

() SUPRESSÃO DE VIAGEM DEVIDO A INTERRUÇÃO DE VIA PUBLICA;

() SUPRESSÃO DE VIAGEM DEVIDO A DEFEITO MECANICO/ELETRÔNICO NO VEÍCULO (ÔNIBUS);

(x) SUPRESSÃO DE VIAGEM DEVIDO A ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO (ÔNIBUS);

() SUPRESSÃO DE VIAGEM POR QUESTÕES ACIDENTAIS ENVOLVENDO O VEÍCULO (ÔNIBUS);

() INTERRUÇÃO DE VIAGEM DEVIDO PASSAGEIRO PASSANDO MAL DENTRO DO VEÍCULO (ÔNIBUS);

() OUTRAS OCORRÊNCIAS (JUSTIFICAR).

Motivo: comunicado de supressão, atraso de viagem, ocorrido na linha 020 – Circular Alto Bela Vista – dia 22/07/2025 – Horário de 05h00, 06h00, 07h00 e 08h00 – Carro 15-241. Informamos que no momento que o veículo 15-241 realizava o horário de 05h00, trafegando pela Rua Hilarina Martins Bueno (Embratel), quando um cachorro atravessou na frente do coletivo. Ao realizar uma manobra para evitar o atropelamento do animal, o motorista veio a perder a direção do veículo, colidindo com uma residência. Foi realizado todos os trâmites no local para registro da ocorrência, e enviado o veículo 15-265 para realizar a substituição. Devido ao ocorrido, houve a supressão parcial do horário de 05h00 e total do horário de 06h00. Os horários seguintes de 07h00 e 08h00 foram realizados com atraso de 23 e 15 minutos.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3300300038003100350031003400540052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.003/2020.



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300038003100350031003400540052004100. Documento
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).



CHECKLIST DIÁRIO DE SAÍDA – MOTORISTA

DATA: 27/25 HORA SAÍDA: 21:06 VEÍCULO: 241 MOTORISTA: marcos gailin

ITEM	BOM	RUIM	ITEM	BOM	RUIM
SEGURANÇA DO VEÍCULO			CONFORTO		
	(/)	()		(/)	()
	(/)	()		(/)	()
	(/)	()		(/)	()
	(/)	()		(/)	()
	(/)	()		(/)	()
	(/)	()	AVARIAS	()	(/)
NÍVELS	(/)	()		()	(/)
	(/)	()		(/)	()
	(/)	()		(/)	()

OBSERVAÇÕES:



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



22 de jul. de 2020 05:59

LAUDO TÉCNICO PERICIAL DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA VEICULAR

ÔNIBUS PREFIXO: 15-241 (ENVOLVIDO EM SINISTRO)

Data: 22 de julho de 2025

Local: Cachoeiro de Itapemirim - ES

Objeto: Análise pericial dos sistemas de segurança veicular pós-sinistro

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Prefixo: 15-241

Placa: MRW9603

Chassi: 9BM3840679B66078

Renavam: 00164482938

Marca / Modelo / Versão: M. BENZ/COMIL SVELTO U

Quilometragem:

Motivo da Perícia: Verificação da integridade dos sistemas de segurança após alegação de falha de freios-sinistro ocorrido no dia 22 de julho de 2025.

2. METODOLOGIA DA ANÁLISE

A perícia foi realizada através de inspeção visual, testes funcionais e medições dimensionais dos componentes críticos de segurança, seguindo as normas técnicas aplicáveis e especificações do fabricante.

3. ANÁLISE DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE FREIOS

3.1 Parâmetros Operacionais

- **Pressão de trabalho do sistema:** 9,5 bar
- **Pressão de atuação nas rodas:** 9,5 bar
- **Status:** CONFORME - Pressão dentro dos parâmetros especificados

3.2 Inspeção dos Componentes de Fricção

3.2.1 Folga entre Lonas e Tambores

- **Roda Dianteira Direita (FD):** 1,0 mm
- **Roda Dianteira Esquerda (FE):** 1,0 mm
- **Roda Traseira Direita (TD):** 1,20 mm
- **Roda Traseira Esquerda (TE):** 1,20 mm
- **Avaliação:** CONFORME - Folgas dentro dos limites estabelecidos

3.2.2 Espessura das Lonas de Freio

- **Roda Dianteira Direita (FD):** 12 mm
- **Roda Dianteira Esquerda (FE):** 12 mm
- **Roda Traseira Direita (TD):** 10 mm
- **Roda Traseira Esquerda (TE):** 9 mm
- **Avaliação:** CONFORME - Espessuras acima do limite mínimo de segurança

3.2.3 Curso dos Atuadores de Freio

- **Roda Dianteira Direita (FD):** 35 mm
- **Roda Dianteira Esquerda (FE):** 32 mm
- **Roda Traseira Direita (TD):** 47 mm
- **Roda Traseira Esquerda (TE):** 50 mm
- **Avaliação:** CONFORME - Cursos dentro da faixa operacional

3.3 Circuito Pneumático

- **Ligações e conexões:** Verificadas e aprovadas
- **Válvulas do sistema:** Funcionamento adequado
- **Observação técnica:** Identificado pequeno vazamento na válvula do pedal de freio (descarga) e no mangote dianteiro esquerdo, sem comprometimento da eficiência do sistema

4. SISTEMA DE DIREÇÃO

4.1 Análise Funcional

- **Esterçamento:** Funcionamento normal
- **Nível do fluido hidráulico:** Adequado

- Status geral: CONFORME

5. SISTEMA DE RODAGEM

5.1 Profundidade dos Sulcos dos Pneus

- Roda Dianteira Direita (FD): 8 mm
- Roda Dianteira Esquerda (FE): 8 mm
- Roda Traseira Direita Externa (TDE): 12 mm
- Roda Traseira Direita Interna (TDI): 12 mm
- Roda Traseira Esquerda Externa (TEE): 5 mm
- Roda Traseira Esquerda Interna (TEI): 5 mm
- Avaliação: CONFORME - Profundidades acima do limite legal de 1,6 mm

6. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS RELEVANTES

Durante a inspeção, foram identificadas as seguintes condições:

1. **Válvula do pedal de freio:** Apresenta pequeno vazamento na descarga, sem impacto na pressão operacional do sistema;
2. **Mangote pneumático dianteiro esquerdo:** Vazamento mínimo durante acionamento, não comprometendo a eficiência de frenagem;
3. **Pressão do ar:** Mantém-se constante durante operação
4. **Freios de serviço e estacionamento:** Funcionamento normal em todos os testes realizados

7. CONCLUSÃO TÉCNICA

Com base na análise pericial realizada nos sistemas de segurança do veículo prefixo 15-241, **ATESTAMOS** que:

1. O sistema de freios encontra-se em **CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO**
2. Todos os parâmetros mensurados estão **DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**
3. Os pequenos vazamentos identificados **NÃO COMPROMETEM** a segurança operacional

4. **NÃO FORAM ENCONTRADAS** evidências de falha no sistema de freios que justifiquem a alegação do condutor
5. O veículo apresenta **CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS** para operação segura

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Elaborado por:



Mário Koppe


Supervisor de Manutenção



José Carlos Carlette

Encarregado de Manutenção

Aprovado por:



Jeberson Lima

Gerente Operacional

Este laudo foi elaborado com base em análise técnica criteriosa e serve como documento oficial para apresentação aos órgãos competentes.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 001
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----				-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----		
Data	Gr.	Cod Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas Km.Percor.

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:37491	Linha:T1	-OPERACIONAL	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO								
02/01/25	007 310	BUCHA DO OLHAL FEIXE		033	TRANCAR/		006838 GISLAN VALE	9,19 01:00:00 0
02/01/25	013 006	FAROL BAIXO DIREITO	TROCOU TOMADA 3 VIAS E LAMPADA	033	TRANCAR/		006806 REBERTY DE	4,64 00:30:00 0
Total =====>							13,83 001:30:00	

----- Pecas Utilizadas -----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit Total

20000068	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO OF-1318	2	13,524810 27,05

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:37522	Linha: -	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO							
02/01/25	002 002	OLEO DO MOTOR		019	COMPLETA		006619 VALDEIR LAZ 0,82 00:05:00 0
Total =====>							0,82 000:05:00

----- Pecas Utilizadas -----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit Total

02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	3	14,836154 44,51

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:37586	Linha:T1	-OPERACIONAL	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
04/01/25	008	004	LONA TRASEIRA DIREIT	LONA DE FREIO TRASEIRA TD	033	TRANCAR/	006619	VALDEIR LAZ	0,82 00:05:00 0
Total =====>								0,82	000:05:00

----- Pecas Utilizadas -----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit Total

22000358	LONA FREIO TRASEIRA MBB OF-1620 STD	4	24,230769 96,92

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:37636	Linha: -	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO							
06/01/25	008 001	FREIO	CONCERTOU FREIO PUXANDO	016	CONCERTA		006851 VALDEIR MOR 0,18 00:01:00 0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 002
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
------	---------	-----------	-------------	-----	---------------	--------	----------	---------------	--------------	------------

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:37636 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 Total =====> 0,18 000:01:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:37674 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 07/01/25 005 034 CILINDRO MESTRE EMBR 033 TRANCAR/ 006851 VALDEIR MOR 21,82 02:00:00 0
 Total =====> 21,82 002:00:00

-----Pecas Utilizadas-----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	2	15,078886	30,16
16000011	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM O 370 (CARCACA 2345) 23mm	1	88,207371	88,21
16000070	COTOVELO NYLON CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 45°	1	1,100000	1,10
48000006	OLEO FREIO DOT4 500 ML	1	13,815122	13,82

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:37706 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 07/01/25 013 269 PAINEL LED ITINERARI TROCOU PAINEL DO INTINERARIO 033 TRANCAR/ 006790 IVO POHNEER 7,17 00:35:00 0
 Total =====> 7,17 000:35:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:37847 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 10/01/25 007 310 BUCHA DO OLHAL FEIXE TROCOU A BUCHA DO OLHAL DIANTE 033 TRANCAR/ 006851 VALDEIR MOR 2,73 00:15:00 0
 Total =====> 2,73 000:15:00

-----Pecas Utilizadas-----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
20000090	BUCHA OLHAL BARRA ESTAB. DIANTEIRA/TRASEIRA (011.0848)	1	14,500000	14,50

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:37980 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 13/01/25 016 198 APOIO DE PÉ APOI DE PE ULTIMO BANCO LADO D 016 CONCERTA 006756 WAGNER FAGU 17,69 02:00:00 0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 003
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
------	---------	-----------	-------------	-----	---------------	--------	----------	---------------	--------------	------------

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:37980 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 Total =====> 17,69 002:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38202 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

20/01/25	005	004	COLAR EMBREAGEM NOVO	016	002	TROCAR/O	006736	DIEGO FERRE	1,23	00:07:30	0
20/01/25	005	008	ROLAMENTO PONTA EIXO	016	002	TROCAR/O	006736	DIEGO FERRE	1,23	00:07:30	0
20/01/25	005	009	GARFO DE EMBREAGEM	016	002	TROCAR/O	006736	DIEGO FERRE	1,23	00:07:30	0
20/01/25	005	011	SERVO DE EMBREAGEM	016	002	TROCAR/O	006736	DIEGO FERRE	1,23	00:07:30	0
20/01/25	005	034	CILINDRO MESTRE EMBR	016	002	TROCAR/O	006736	DIEGO FERRE	1,23	00:07:30	0
20/01/25	005	051	VOLANTE DE EMBREAGEM VOLANTE NOVO	016	002	TROCAR/O	006736	DIEGO FERRE	1,23	00:07:30	0
20/01/25	005	102	OLEO DA EMBREAGEM	016	002	TROCAR/O	006736	DIEGO FERRE	1,23	00:07:30	0
20/01/25	005	104	EMBREAGEM EMBREAGEM LUK	016	002	TROCAR/O	006738	ROGERIO LAZ	9,03	00:59:00	0
20/01/25	005	145	CILINDRO AUXILIAR DA	016	002	TROCAR/O	006736	DIEGO FERRE	1,23	00:07:30	0
Total =====>									18,88	001:59:00	

----- Pecas Utilizadas -----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
10000037	ROLAMENTO EIXO VIRABREQUIM OM-355 / ELET. MBB cubo helice 05	1	12,300000	12,30
10000285	RETENTOR VOLANTE OM449 / 0500 / 1418 (SEM BASE)	1	106,060989	106,06
10000577	VOLANTE DO MOTOR OM 904	1	1.060,000000	1.060,00
14000026	PONTEIRA CAIXA CAMBIO ZF	1	47,969020	47,97
16000064	COLAR EMBREAGEM MOTOR ELET. OF-1418 (CAIXA DE ALUMINIO) 362	1	366,021429	366,02
16000161	KIT EMBREAGEM MOTOR MBB OF1417/1418 ELET. 362MM	1	1.835,833333	1.835,83
17000003	SERVO DE EMBREAGEM (WABCO) 1620/1721/O-370	1	182,827762	182,83
17000005	GARFO EMBREAGEM ELETRONICO MBB OF 1418 (REVISADO)	1	83,769000	83,77

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38296 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 21/01/25 002 504 FILTRO DIESEL/RACOR 001 NADA CON 006851 VALDEIR MOR 0,18 00:01:00 0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 004
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr.	Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo	Operacao	M.Obra	Pecas	NF	Executante(s)	M.Obra	Horas	Km.Percor.
------	-----	-----	-----------	-------------	-----	------	----------	--------	-------	----	---------------	--------	-------	------------

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38296 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 Total =====> 0,18 000:01:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38317 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 22/01/25 005 057 MANGOTE AR SERVO EMB MANGOTE DO SERVO DE EMBREAGEM 033 TRANCAR/ 006738 ROGERIO LAZ 1,53 00:10:00 0
 Total =====> 1,53 000:10:00

----- Pecas Utilizadas -----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
48000006	OLEO FREIO DOT4 500 ML	1	15,215057	15,22

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38328 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 23/01/25 005 011 SERVO DE EMBREAGEM ARRUELA DO MANGOTE DO SERVO ES 016 CONCERTA 005565 DILCELIO DA 10,91 01:00:00 0
 Total =====> 10,91 001:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38344 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 22/01/25 013 022 ALTERNADOR 80 AMP FOI TROCADO EM 18/12/24 033 TRANCAR/ 006806 REBERTY DE 1,55 00:10:00 0
 Total =====> 1,55 000:10:00

----- Pecas Utilizadas -----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
38000071	ALTERNADOR 80 AMPERES 24 V ELETRONICO	1	232,169343	232,17

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38383 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 23/01/25 013 076 FAROIS 033 TRANCAR/ 006806 REBERTY DE 18,56 02:00:00 0
 Total =====> 18,56 002:00:00

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 005
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
------	---------	-----------	-------------	-----	---------------	--------	----------	---------------	--------------	------------

-----EXTERNO-----

-----INTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38383 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

Pecas Utilizadas		Qtde.	Vlr.unit	Total
Codigo	Descricao			
37000082	LAMPADA BIODO H4 24 V. COM GARRA	1	14,816352	14,82

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38509 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

27/01/25	002	011	FILTRO DE AR NOVO	011 002	TROCAR/O		005586	UEDSON CAMA	2,55	00:16:40	0
27/01/25	002	038	FILTRO DIESEL	011 002	TROCAR/O		005586	UEDSON CAMA	2,55	00:16:40	0
27/01/25	002	039	FILTRO RACOR	011 002	TROCAR/O		005586	UEDSON CAMA	2,55	00:16:40	0
Total =====>									7,65	000:50:00	

Pecas Utilizadas		Qtde.	Vlr.unit	Total
Codigo	Descricao			
10000258	FILTRO RACOR OF-1417 (WK1060/4) (KC647/1)	1	64,816224	64,82
10000301	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR ELETROICO 0986BF0201	1	25,654895	25,65
10000418	VALVULA INJECao RETORNO DIESEL MOTOR ELETROICO OM 904	1	103,200000	103,20

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38559 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

27/01/25	002	002	OLEO DO MOTOR	019	COMPLETA		006619	VALDEIR LAZ	1,64	00:10:00	0
Total =====>									1,64	000:10:00	

Pecas Utilizadas		Qtde.	Vlr.unit	Total
Codigo	Descricao			
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	2	15,479665	30,96

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38665 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO

29/01/25	013	036	CAMPAINHA PARADA SOL	016	CONCERTA		006578	LUCIANO DA	3,07	00:15:00	0
----------	-----	-----	----------------------	-----	----------	--	--------	------------	------	----------	---

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 006
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----					-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----		
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38665 Linha:T1					-OPERACIONAL	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:
Origem da O.S.: 003-SOCORRO									
29/01/25 013 312 LIMPADOR DE PARABRIS					016 CONCERTA		006578 LUCIANO DA	3,07 00:15:00	0
Total =====>								6,14 000:30:00	

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
44000317	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA 24" 62,5CM	2	16,900000	33,80

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38677 Linha: -				Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:		
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO								
30/01/25 002 002 OLEO DO MOTOR				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 002 434 CORREIA DO MOTOR				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 003 125 VAZAMENTO DAGUA				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 004 039 ALAVANCA CAIXA CAMBI				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 006 031 COLUMA DIRECAO				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 006 131 BARRA DE DIREÇÃO				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 007 183 FEIXE DE MOLA				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 007 364 ESTABILIZADOR DIANTE				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 008 279 LONA DE FREIO				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 009 042 TRANSMISSÃO				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 010 082 EIXO DIANTERO				001 005 LUBRIFIC		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 011 171 EIXO TRASEIRO				001 005 LUBRIFIC		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 018 001 DRENAR BALAO DE AR				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 018 006 ABRAÇ./SUP.DESCARGA				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0
30/01/25 018 007 AMORTECED.DIANT/TRAZ				001 003 VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82 00:10:00	0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 007
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----				-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----					
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.	

Emp/Fil:001/001		Veic:0000241/MRW-9603 OS:38677		Linha: -		Km.exec.OS:0		Motorista: -		Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO											
30/01/25	018	010	CALÇO MOTOR	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
30/01/25	018	016	FOLGA CUBO DIANTEIRO	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
30/01/25	018	018	FOLGA MANGA DE EIXO	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
30/01/25	018	019	FOLGAS NAS PONTEIRAS	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
30/01/25	018	023	NIVEL OLEO CAIXA / D	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
30/01/25	018	028	TUBULAÇÕES ROÇANDO	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
30/01/25	018	029	VAZAMENTO VALVULAS A	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
30/01/25	018	045	FOLGA POLIA INTERMED	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
30/01/25	018	070	REAPERTO DO FEIXE DE	001	003	VERIFICA		006851 VALDEIR MOR	1,82	00:10:00	0
Total =====>									43,64 004:00:00		

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
20001169	SUPORTE MOLA TRASEIRO PARTE TRASEIRA 1418 /1721	1	138,670000	138,67
23000008	CATRACA AUT DIANT LE/LD 4024 RECOND	1	57,616074	57,62
23000032	VALVULA RELE MODERNA WABCO & KNORR	1	52,328437	52,33
23000032	VALVULA RELE MODERNA WABCO & KNORR	1	52,328437	52,33
23000039	CATRACA AUT. TRAS. 4096 / 5056 recond.	1	71,730789	71,73
24000029	ROLAMENTO CENTRAL 45mm TRANS. C/BORRACHA 1318 TDS (CONVENCIO	1	94,319231	94,32
24000034	PARAFUSO M10x1 TRANSMISSAO YOKE 1620	1	3,281159	3,28
37000349	INTERRUPTOR DE BLOQUEIO E RE CX OF-1417 [OBS; NAO COMPRAR D	1	69,250000	69,25
37000807	CHICOTE INJ 2 VIAS BOBINA IGNI	2	3,700000	7,40
37001555	RELE TEMPORIZADOR PARADA SOLICITADA COM SIRENE 24 V 4 PINOS	2	38,875000	77,75
43001154	LANTERNA MASC.TRAS.SUP. LED VERMELHA FAROLETE	2	11,600000	23,20
43001155	LANT SUP APS22/ASUPER DIA CRISTAL	1	11,500000	11,50
44000317	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA 24" 62,5CM	2	16,900000	33,80
47000013	CONTRAPINO 3 MM	2	0,318182	0,64

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:38711	Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
30/01/25	008	279	LONA DE FREIO	002	TROCAR/O	006603	RODRIGO BEN	10.09	01:05:00
									0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 008
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----			-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----			
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
30/01/25	008	279	LONA DE FREIO	002 TROCAR/O		006603 RODRIGO BEN	10,09 01:05:00	0

Total =====> 20,18 002:10:00

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
22000053	TRAVA PINO ROLETE PATIM-17MM	1	0,412358	0,41
22000085	PINO MOLA PATIM	1	12,941304	12,94
22000139	PINO ROLETE PATIM (SOMENTE TEMPERADO)	1	19,312748	19,31
22000359	LONA FREIO TRASEIRA MBB OF-1620 180MM	4	28,187308	112,75
26000054	BUCHA MANGA EIXO FREIO A AR 38,MM	1	19,294286	19,29

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38750 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 31/01/25 008 016 CUICA DIANT ESQUERDA trocou uma cuica 16 x 24 033 TRANCAR/ 006851 VALDEIR MOR 21,82 02:00:00 0
 Total =====> 21,82 002:00:00

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
23000087	CUICA DE FREIO TRASEIRA 16X24 BAIONETA	1	286,027000	286,03

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38766 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 007-LANTERNAGEM
 03/02/25 016 064 VENTAROLA COLOCAR CHAPA DA VENTAROLA 011 COLOCAR/ 006735 JOSE ANTONI 0,18 00:01:00 0
 Total =====> 0,18 000:01:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38771 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 31/01/25 013 564 ROLETA LUBRIFICOU A ROLETA 005 LUBRIFIC 006806 REBERTY DE 0,15 00:01:00 0
 Total =====> 0,15 000:01:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38819 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 03/02/25 013 509 TRAVA DO MODULO TRVA DO MODULO PLD 033 TRANCAR/ 006790 IVO POHNEER 24,57 02:00:00 0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 009
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
-----EXTERNO-----										
-----INTERNO-----										
Total =====>										24,57 002:00:00

----- Pecas Utilizadas -----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
37000005	FITA ISOLANTE 750B 0,18 X 20MM (NAO COMPRAR A MARCA DNI)	1	4,604348	4,60
37000193	INTERRUPTOR ALERTA OF-1721	1	26,500000	26,50
37000349	INTERRUPTOR DE BLOQUEIO E RE CX OF-1417 [OBS; NAO COMPRAR D	1	69,250000	69,25
37000407	FUSIVEL LAMINA 7,5 AMPERES	10	0,330000	3,30
37000416	PORTA FUSIVEL LAMINADO PARA FIO 1,50 MM	4	2,284241	9,14
37001626	CHICOTE 4 VIAS INTERRUPTOR DA RE E NEUTRO MBB MOD ABS SENS	1	23,800000	23,80
37001788	CONECTOR PLD 16 VIAS TRAVA TOMADA	1	79,916666	79,92

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38868 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 04/02/25 002 953 ANEL DO CANO S TURBI 033 TRANCAR/ 005586 UEDSON CAMA 18,37 02:00:00 0
 Total =====> 18,37 002:00:00

----- Pecas Utilizadas -----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
10000089	ANEL CANO "S" TURBINA OM 366	1	3,000000	3,00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:38981 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 05/02/25 008 001 FREIO REGULOU FREIO 004 REGULAR/ 006921 LUZIMAR RAM 4,92 00:30:00 0
 Total =====> 4,92 000:30:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:39026 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 07/02/25 013 174 INTERRUPTOR PRESSAO 033 TRANCAR/ 006806 REBERTY DE 4,64 00:30:00 0
 Total =====> 4,64 000:30:00

----- Pecas Utilizadas -----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
37000040	INTERRUPTOR PRESSAO FREIO A AR 1,0BAR { COMPRAR SOMENTE VDO}	1	29,819445	29,82

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 010
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
------	---------	-----------	-------------	-----	---------------	--------	----------	---------------	--------------	------------

-----EXTERNO-----

-----INTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:39026 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

Pecas Utilizadas		Qtde.	Vlr.unit	Total
Codigo	Descricao			
37000306	CACHIMBO MONTADO 22 MM (MENOR)	1	32,309091	32,31

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:39062 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO

11/02/25 013 564 ROLETA 016 CONCERTA 006578 LUCIANO DA 24,57 02:00:00 0

Total =====> 24,57 002:00:00

Pecas Utilizadas		Qtde.	Vlr.unit	Total
Codigo	Descricao			
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	2	14,843344	29,69

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:39086 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006433-MATHEUS ROCHA Baixado:
 Origem da O.S.: 001-MOTORISTA

10/02/25 013 053 TACOGRACO DIGITAL 016 CONCERTA 006806 REBERTY DE 9,28 01:00:00 0

Total =====> 9,28 001:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:39123 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006433-MATHEUS ROCHA Baixado:
 Origem da O.S.: 001-MOTORISTA

10/02/25 016 168 ALCAPAO 016 CONCERTA 006735 JOSE ANTONI 0,18 00:01:00 0

Total =====> 0,18 000:01:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:39279 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO

14/02/25 013 387 VALIDADOR TROCOU VALIDADOR 033 TRANCAR/ 006578 LUCIANO DA 6,14 00:30:00 0

Total =====> 6,14 000:30:00



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 011
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----			-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----			
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:39540	Linha: -	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:		
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO								
21/02/25 002 002 OLEO DO MOTOR				019 COMPLETA		006619 VALDEIR LAZ	1,64 00:10:00	0
Total =====>							1,64 00:10:00	

-----Pecas Utilizadas-----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	2	14,048489
			28,10

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:39623	Linha: -	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:		
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO								
25/02/25 007 322 MOLAS				033 TRANCAR/		006838 GISLAN VALE	19,69 02:00:00	0
Total =====>							19,69 02:00:00	

-----Pecas Utilizadas-----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit
20000233	1ª MOLA DIANT. 70 X 14 X 1.720 MM MBB OF-1417	1	262,500000
20000234	2ª MOLA DIANT. 70 X 14 X 1.735 MM MBB OF-1417	1	198,600000
20000238	6ª MOLA DIANT. 70 X 15 X 784 MM MBB OF-1417	1	114,570873
48000025	BICO GRAXEIRO 10 MM 45°	3	1,260000
			3,78

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:39887	Linha: -	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:		
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO								
05/03/25 006 006 BRACO INTERMEDIARIO				033 TRANCAR/		006851 VALDEIR MOR	10,91 01:00:00	0
Total =====>							10,91 01:00:00	

-----Pecas Utilizadas-----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit
20000053	BARRA ESTABILIZADORA DIRECAO OF-1721 MAIOR 380MM	1	101,712500
			101,71

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:39917	Linha: -	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:		
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO								
05/03/25 013 183 BATERIA RECARREGADA TROCOU 1 BATERIA RECARREGADA				033 TRANCAR/		006806 REBERTY DE	0,31 00:02:00	0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 012
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----			-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----			
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
Total =====>							0,31 000:02:00	

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:39998 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 06/03/25 002 002 OLEO DO MOTOR 019 COMPLETA 006737 MOISES VIEI 0,18 00:01:00 0
 Total =====> 0,18 000:01:00

----- Pecas Utilizadas -----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	1	13,423439
			13,42

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:40056 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 07/03/25 002 002 OLEO DO MOTOR 019 COMPLETA 006619 VALDEIR LAZ 1,64 00:10:00 0
 Total =====> 1,64 000:10:00

----- Pecas Utilizadas -----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	1	13,423439
			13,42

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:40079 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 10/03/25 016 006 BRACO DO RETROVISOR 016 CONCERTA 006735 JOSE ANTONI 10,70 01:00:00 0
 Total =====> 10,70 001:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:40263 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 19/03/25 007 322 MOLAS 033 TRANCAR/ 006838 GISLAN VALE 49,23 05:00:00 0
 19/03/25 011 050 CUBO RODA TRASEIRO 016 CONCERTA 006736 DIEGO FERRE 10,91 01:00:00 0
 19/03/25 013 044 BATERIA 033 TRANCAR/ 006790 IVO POHNEER 36,85 03:00:00 0
 Total =====> 96,99 009:00:00

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 013
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
-----EXTERNO-----										
-----INTERNO-----										
Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:40263	Linha:T1	-OPERACIONAL	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:		
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO										

----- Pecas Utilizadas -----		Qtde.	Vlr.unit	Total
Codigo	Descricao			
20000090	BUCHA OLHAL BARRA ESTAB. DIANTEIRA/TRASEIRA (011.0848)	2	14,500000	29,00
20000230	8ª MOLA TRAS MBB 1620 80 X 16 X 979MM	2	306,000000	612,00
20000359	BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO VW 16-210	4	28,189790	112,76
22000338	TRAVA PINO DA SAPATA TRASEIRA 0-370 "GROSSA"	1	3,377449	3,38
22000816	ANEL VEDACAO PENEIRINHA TANQUE DIESEL /PINO PATIM (30, X 4,0	4	0,849501	3,40
28000065	JUNTA CUBO TRASEIRO OF-1318/OF-1418 MEDIA	1	1,957613	1,96
28000068	TRAVA ARANHA CUBO TRAS. 1513/1318/1418 (75mm) MEDIA	1	5,150000	5,15
28000144	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO (1884)	1	16,686081	16,69
37000446	BATERIA 150 AMPERES LOG DIESEL SELADA	2	880,000000	1.760,00

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:40735	Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO								
16/04/25	002	002	OLEO DO MOTOR	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	002	434	CORREIA DO MOTOR	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	003	125	VAZAMENTO DAGUA	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	004	039	ALAVANCA CAIXA CAMBI	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	006	031	COLUNA DIRECAO	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	006	131	BARRA DE DIREÇÃO	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	007	183	FEIXE DE MOLA	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	007	364	ESTABILIZADOR DIANTE	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	008	279	LONA DE FREIO	TROCOU LONA DE FREIO FE / FD E	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA 36,02 04:00:00 0 005572 HAMILTON GA 45,03 05:00:00 0
16/04/25	009	042	TRANSMISSÃO	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	010	082	EIXO DIANTERO	001	005	LUBRIFIC	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	011	171	EIXO TRASEIRO	001	005	LUBRIFIC	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0
16/04/25	018	001	DRENAR BALAO DE AR	001	003	VERIFICA	005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25 0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 014
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----				-----EXTERNO-----			-----INTERNO-----				
Data	Gr.	Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:40735 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:											
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO											
16/04/25	018	006	ABRAÇ./SUP.DESCARGA		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
16/04/25	018	007	AMORTECED.DIANT/TRAZ		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,23 00:01:30	0
16/04/25	018	010	CALÇO MOTOR		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
16/04/25	018	016	FOLGA CUBO DIANTEIRO		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
16/04/25	018	018	FOLGA MANGA DE EIXO		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
16/04/25	018	019	FOLGAS NAS PONTEIRAS		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
16/04/25	018	023	NIVEL OLEO CAIXA / D		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
16/04/25	018	028	TUBULAÇÕES ROÇANDO		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,23 00:01:30	0
16/04/25	018	029	VAZAMENTO VALVULAS A		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
16/04/25	018	045	FOLGA POLIA INTERMED		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
16/04/25	018	070	REAPERTO DO FEIXE DE		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,21 00:01:25	0
Total =====>										86,00 009:33:00	

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
22000125	MOLA PATIM FREIO A AR DIANTEIRO/TRASEIRO	3	7,417909	22,25
22000338	TRAVA PINO DA SAPATA TRASEIRA 0-370 "GROSSA"	3	3,377449	10,13
22000816	ANEL VEDACAO PENEIRINHA TANQUE DIESEL /PINO PATIM (30, X 4,0	12	0,849949	10,20
40000048	CANO DESCARGA FLEXIVEL MOTOR ELET.MBB 1417 4" 500MM	1	149,800000	149,80

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:40770	Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
16/04/25	002	002	OLEO DO MOTOR	004	002	TROCAR/O	005586	UEDSON CAMA	7,35 00:48:00 0
16/04/25	002	042	FILTRO LUBRIFICANTE	004	002	TROCAR/O	005586	UEDSON CAMA	7,35 00:48:00 0
16/04/25	002	011	FILTRO DE AR NOVO	011	002	TROCAR/O	005586	UEDSON CAMA	7,35 00:48:00 0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 015
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----				-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----			
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.

Emp/Fil:001/001		Veic:0000241/MRW-9603	OS:40770	Linha: -	Km.exec.OS:0		Motorista: -	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
16/04/25	002	038	FILTRO DIESEL	011	002	TROCAR/O	005586 UEDSON CAMA	7,35	00:48:00 0
16/04/25	002	039	FILTRO RACOR	011	002	TROCAR/O	005586 UEDSON CAMA	7,35	00:48:00 0
Total =====>								36,74 004:00:00	

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
02000010	OLEO MOTOR IPIRANGA IP BRUTUS AP 15W40 CI-4	18	14,995000	269,91
10000258	FILTRO RACOR OF-1417 (WK1060/4) (KC647/1)	1	60,571598	60,57
10000301	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR ELETROICO 0986BF0201	1	23,550000	23,55
10000319	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ELET. OF-1417 (HENGST) (904/924)	1	15,983333	15,98
22000360	LONA FREIO TRASEIRA MBB OF-1620 180MM	4	28,018518	112,07
22000384	LONA FREIO DIANT. MBB OF-1418 MB184(X)	8	21,250000	170,00

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:40816	Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 006-BORRACHARIA									
10/04/25	001	047	PNEUS	TROCOU PNEU FE / FD	033	TRANCAR/	006591 CLEITON DOS	8,63	01:00:00
Total =====>								8,63	001:00:00

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:40960	Linha: -	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:					
Origem da O.S.: 007-LANTERNAGEM											
16/04/25	016	157	VIDRO DA JANELA	JANELA DO PASSAGEIRO COM CALHA	016	CONCERTA	006782	RENATO SCHE	20,00	02:00:00	0
Total =====>									20,00	002:00:00	

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:41106	Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
23/04/25	006	002	OLEO HIDRAULICO		019	COMPLETA	006619 VALDEIR LAZ	1,64	00:10:00
Total =====>								1,64	000:10:00

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
02000006	OLEO HIDRAULICO IPIRANGA ATF TIPO A	1	15,066667	15,07

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 016
 Emissao: 13/08/2025 07:43:14

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr.	Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	-----EXTERNO-----	-----INTERNO-----
								Pecas NF	Executante(s)
									M.Obra Horas
									Km.Percor.

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:41106 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:41125 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 25/04/25 013 463 LAMPADA H4 FAROL LE 033 TRANCAR/ 006806 REBERTY DE 4,64 00:30:00 0
 Total =====> 4,64 000:30:00

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
37000082	LAMPADA BIODO H4 24 V. COM GARRA	1	11,938121	11,94

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:41144 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006433-MATHEUS ROCHA Baixado:
 Origem da O.S.: 001-MOTORISTA
 07/05/25 016 001 CARROCERIA MATERIAL BAIXADO NA OS 41515 033 TRANCAR/ 006735 JOSE ANTONI 21,39 02:00:00 0
 Total =====> 21,39 002:00:00

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	3	13,033333	39,10

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:41515 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 007-LANTERNAGEM
 07/05/25 016 001 CARROCERIA TROCAR TRANCA DA TAMPA DA BATE 033 TRANCAR/ 006735 JOSE ANTONI 8,91 00:50:00 0
 Total =====> 8,91 000:50:00

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
44000097	TRINCO DO ITINERARIO GLS BUS PRETO	2	14,609677	29,22



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 017
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----					-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----		
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:41617 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:									
Origem da O.S.: 007-LANTERNAGEM									
13/05/25	013	036	CAMPAINHA PARADA SOL CAMPAINHA DO CADEIRANTE DANIFI	016	CONCERTA		006771 ANTONIO CAR	25,94 02:30:00	0
13/05/25	016	013	BANCO PASSAGEIRO	banco passageiro solto	016	CONCERTA	006771 ANTONIO CAR	25,94 02:30:00	0
13/05/25	016	028	PARACHOQUE DIANT.	retocar parachoque dianteiro	016	CONCERTA	006771 ANTONIO CAR	25,94 02:30:00	0
13/05/25	016	144	PORTA	limitadir do degral da porta t	016	CONCERTA	006771 ANTONIO CAR	25,94 02:30:00	0
Total =====>								103,76 010:00:00	

-----Pecas Utilizadas-----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
45000038	FITA CREPE 0,18 X 50 MM VERDE	1	5,591920	5,59
45000088	FITA CREPE AUTOMOTIVA LARGA 48 CM X 50 M (LARGA)	1	15,768039	15,77
46000578	DISCO P/LIXADEIRA ORBITAL A-275 80	5	2,309800	11,55
46000580	DISCO P/LIXADEIRA ORBITAL A-275 150	5	2,689080	13,45

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:41821 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:									
Origem da O.S.: 007-LANTERNAGEM									
19/05/25	016	055	PONTEIRA PARACHOQUE	SERVICO NA PONTEIRA DO PARACHO	016	CONCERTA	006771 ANTONIO CAR	41,49 04:00:00	0
Total =====>									41,49 004:00:00

-----Pecas Utilizadas-----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
45000014	MASSA POLIR BRANCA N° 2	1	37,000000	37,00
45000048	MASSA PLASTICA 1KG (LATA)	1	23,500000	23,50
45000155	PAPEL BOBINA KRAFT ALEC 900MM	1	25,500000	25,50
45000265	THINNER PU FARBEN 18LT	2	20,000000	40,00
46000428	PINCEL 500 1" 1/2	2	4,500000	9,00
46000578	DISCO P/LIXADEIRA ORBITAL A-275 80	2	2,309800	4,62
46000580	DISCO P/LIXADEIRA ORBITAL A-275 150	2	2,689080	5,38

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:41934 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:									
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
22/05/25	013	360	BOTOEIRA CAMPAINHA P FOI PASSADO 1 METRO DE CABO AC	033	TRANCAR/		006578 LUCIANO DA	12,28 01:00:00	0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 018
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----			-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----				
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:41934 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 Total =====> 12,28 001:00:00

----- Pecas Utilizadas -----		Qtde.	Vlr.unit	Total
Codigo	Descricao			
37000766	BOTAO INTERRUPTOR (CADEIRANTE)	2	29,900000	59,80

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42004 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 23/05/25 013 078 MOTOR LIMPADOR LE. 033 TRANCAR/ 006806 REBERTY DE 9,28 01:00:00 0
 Total =====> 9,28 001:00:00

----- Pecas Utilizadas -----		Qtde.	Vlr.unit	Total
Codigo	Descricao			
37000908	MOTOR LIMPADOR 24V (NOVO)	2	197,805556	395,61

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42055 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 26/05/25 016 155 ACENTO DO BANCO CADEIRA CADEIRANTE QUEBRADA 016 CONCERTA 006906 LUADSON DIA 20,00 02:30:00 0
 Total =====> 20,00 002:30:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42224 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006726-LUIS CLAUDIO G Baixado:
 Origem da O.S.: 001-MOTORISTA
 29/05/25 001 002 PNEU DIANTEIRO ESQUE PNEU COM DESGASTE / LISO (TRO 033 TRANCAR/ 006591 CLEITON DOS 5,19 00:30:00 0
 Total =====> 5,19 000:30:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42228 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 30/05/25 002 002 OLEO DO MOTOR 001 003 VERIFICA 005584 RONALDO GOM 1,36 00:07:30 0
 30/05/25 002 434 CORREIA DO MOTOR 001 003 VERIFICA 005584 RONALDO GOM 1,36 00:07:30 0
 30/05/25 003 125 VAZAMENTO DAGUA 001 003 VERIFICA 005584 RONALDO GOM 1,36 00:07:30 0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 019
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas :		001 a 001		Filiais:		001 a 999		Garagens:		001 a 999		Periodo :		01/01/2025 a 31/07/2025	
Prefixo:		0000241 a 0000241		Motorista:		! a ZZZZZZ		O.S.:		0000001 a 9999999		Linha:		! a zzzzzzzzzz	
Planos:		001 a 999		Grp.servico:		001 a 999		Servicos :		001 a 999		Origem O.S.:		001 a 999	
Origem defeito:		001 a 999		Tipos frota:		001 a 999		Mod Chassi:		001 a 999					
Tipo O.S.: Ambas				Ordenado por carro				Filtro de empresa e filial da movimentação				Execucao da OS: Ambas			
-----SERVICOS-----															
-----EXTERNO-----															
-----INTERNO-----															
Data	Gr.	Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo	Operacao	M.Obra	Pecas	NF	Executante(s)	M.Obra	Horas	Km.Percor.	

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42228 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:															
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO															
30/05/25 004 039			ALAVANCA CAIXA CAMBI		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 006 031			COLUNA DIRECAO		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 006 131			BARRA DE DIREÇÃO		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 007 183			FEIXE DE MOLA		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 007 364			ESTABILIZADOR DIANTE		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 008 279			LONA DE FREIO		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 009 042			TRANSMISSÃO		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 010 082			EIXO DIANTERO		001	005	LUBRIFIC				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 011 171			EIXO TRASEIRO		001	005	LUBRIFIC				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 001			DRENAR BALAO DE AR		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 006			ABRAÇ./SUP.DESCARGA		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 007			AMORTECED.DIANT/TRAZ		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 010			CALÇO MOTOR		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 016			FOLGA CUBO DIANTEIRO		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 018			FOLGA MANGA DE EIXO		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 019			FOLGAS NAS PONTEIRAS		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 023			NIVEL OLEO CAIXA / D		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 028			TUBULAÇÕES ROÇANDO		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 029			VAZAMENTO VALVULAS A		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 045			FOLGA POLIA INTERMED		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	
30/05/25 018 070			REAPERTO DO FEIXE DE		001	003	VERIFICA				005584 RONALDO GOM	1,36	00:07:30	0	

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 020
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
------	---------	-----------	-------------	-----	---------------	--------	----------	---------------	--------------	------------

-----EXTERNO-----

-----INTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42228 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 Total =====> 32,73 003:00:00

----- Pecas Utilizadas -----

Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	8	12,500000	100,00
22000125	MOLA PATIM FREIO A AR DIANTEIRO/TRASEIRO	2	5,594216	11,19
22000170	TRAVA DENTADA DO EIXO "S"	4	2,441667	9,77
22000199	CALCO AJUSTE 1,50 MM EIXO "S" MBB TDS	8	5,127551	41,02
22000212	BUCHA SAPATA FREIO 0-370	1	2,940196	2,94
22000338	TRAVA PINO DA SAPATA TRASEIRA 0-370 "GROSSA"	1	2,850000	2,85
22000359	LONA FREIO TRASEIRA MBB OF-1620 180MM	4	28,941993	115,77
23000039	CATRACA AUT. TRAS. 4096 / 5056 recond.	2	28,765000	57,53
26000155	CHAVETA MOLA COMPLETA	1	2,229188	2,23
28000064	RETENTOR CUBO TRASEIRO MICRO MBB 814	1	21,169231	21,17
28000065	JUNTA CUBO TRASEIRO OF-1318/OF-1418 MEDIA	1	2,635354	2,64
28000155	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO MBB 814	1	3,087075	3,09

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42251 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 29/05/25 011 015 RETENTOR CUBO TRASEI 020 002 TROCAR/O 005584 RONALDO GOM 5,46 00:30:00 0
 29/05/25 011 018 CUBO TRASEIRO ESQUER 020 009 REVISAR/ 005584 RONALDO GOM 5,46 00:30:00 0
 Total =====> 10,91 001:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42408 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 009-VISTORIA AGERSA
 23/07/25 016 001 CARROCERIA BANCO 6 LD SOLT0 016 CONCERTA 006735 JOSE ANTONI 10,70 01:00:00 0
 23/07/25 016 013 BANCO PASSAGEIRO BANCO 1 LD LE MAL ESTADO DE CO 007 LIMPAR/O 006771 ANTONIO CAR 10,37 01:00:00 0
 23/07/25 016 155 ACENTO DO BANCO BANCO CADEIRANTE QUEBRADO 016 CONCERTA 006906 LUADSON DIA 16,00 02:00:00 0
 Total =====> 37,07 004:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42561 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 09/06/25 003 125 VAZAMENTO DAGUA 002 TROCAR/O 006737 MOISES VIEI 32,73 03:00:00 0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 021
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----			-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----				
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
							006737 MOISES VIEI	54,55 05:00:00	0
Total =====>								87,28 008:00:00	

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
10001275	TAMPA BLOCO MOTOR ELET.MBB 904 SELO DAGUA	1	10,500000	10,50

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42733 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO
 12/06/25 004 001 CAIXA DE CAMBIO 001 NADA CON 005566 ELDER ALTOE 21,82 02:00:00 0
 Total =====> 21,82 002:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:42815 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006433-MATHEUS ROCHA Baixado:
 Origem da O.S.: 001-MOTORISTA
 16/06/25 016 025 BRACO DA POLTRONA BANCO DO CADEIRANTE QUEBRADO. 016 CONCERTA 006990 RENAN MONTE 13,80 02:00:00 0
 Total =====> 13,80 002:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43030 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO
 20/06/25 002 002 OLEO DO MOTOR 019 COMPLETA 006921 LUZIMAR RAM 5,46 00:30:00 0
 Total =====> 5,46 000:30:00

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	4	13,536627	54,15

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43191 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006925-MARCOS GARBIN Baixado:
 Origem da O.S.: 001-MOTORISTA
 27/06/25 002 940 PASSOU O APARELHO 001 NADA CON 006790 IVO POHNEER 24,57 02:00:00 0
 27/06/25 005 104 EMBREAGEM AS VEZES A EMBREAGEM NAO RESPO 001 NADA CON 006738 ROGERIO LAZ 18,37 02:00:00 0
 Total =====> 42,94 004:00:00

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 022
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----			-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----		
Data	Gr. Cod Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas Km.Percor.
Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43216 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:							
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO							
25/06/25	010 002	CUBO DIANTEIRO DIREI	017 009	REVISAR/		005572 HAMILTON GA	4,50 00:30:00 0
						005572 HAMILTON GA	11,26 01:15:00 0
25/06/25	010 003	CUBO DIANTEIRO ESQUE	018 009	REVISAR/		005572 HAMILTON GA	4,50 00:30:00 0
						005572 HAMILTON GA	11,26 01:15:00 0
25/06/25	010 057	MANGA DE EIXO DIANT.	028 008	EMBUCHAR		005572 HAMILTON GA	4,50 00:30:00 0
						005572 HAMILTON GA	11,26 01:15:00 0
25/06/25	010 046	MANGA DE EIXO DIAT.E	029 008	EMBUCHAR		005572 HAMILTON GA	4,50 00:30:00 0
						005572 HAMILTON GA	11,26 01:15:00 0
Total =====>						63,04 007:00:00	

----- Pecas Utilizadas -----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit Total
20000022	ALGEMA MOLA DIANTEIRA 7CM	2	45,576667 91,15
20000233	1ª MOLA DIANT. 70 X 14 X 1.720 MM MBB OF-1417	1	279,426667 279,43
22000111	TRAVA DA PONTA DO EIXO "S"	2	1,314765 2,63
22000199	CALCO AJUSTE 1,50 MM EIXO "S" MBB TDS	4	5,127551 20,51
22000384	LONA FREIO DIANT. MBB OF-1418 MB184(X)	4	19,590779 78,36
22000533	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO(3692) OF-1620 (21)	1	516,300000 516,30
26000049	ROLAMENTO MANGA EIXO FREIO A AR 38,00/38,60	2	145,850731 291,70
26000061	PINO MANGA EIXO 38,10 MM	1	145,000000 145,00
26000186	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRO FREIO A AR	2	22,238489 44,48

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43336 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:							
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO							
26/06/25	007 045	PINO CENTRO 0370 TRA	033	TRANCAR/		006940 SILAS DE SO	9,19 01:00:00 0
Total =====>						9,19 001:00:00	

----- Pecas Utilizadas -----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit Total
20000004	PINO MOLA DIANTEIRO (25 MM) - ESQUERDO	3	12,600000 37,80



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 023
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----				-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----				
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.	
Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43400 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:										
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO										
27/06/25	013	383	SEVA	FOI RESETADO O SEVA	016	CONCERTA	006806 REBERTY DE	9,28	01:00:00	0
Total =====>								9,28	001:00:00	

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43495 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006467-MAXWEL MARINHO Baixado:										
Origem da O.S.: 001-MOTORISTA										
02/07/25	016	001	CARROCERIA	BANCOS E BALAUSTRAS FALTANDO A	016	CONCERTA	006990 RENAN MONTE	13,80	02:00:00	0
Total =====>								13,80	002:00:00	

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43496 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006467-MAXWEL MARINHO Baixado:										
Origem da O.S.: 001-MOTORISTA										
02/07/25	016	001	CARROCERIA	EXTINTOR INCENDIO (VALIDADE)	033	TRANCAR/	006990 RENAN MONTE	6,90	01:00:00	0
Total =====>								6,90	001:00:00	

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43539 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:										
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO										
01/07/25	002	002	OLEO DO MOTOR		019	COMPLETA	006921 LUZIMAR RAM	5,46	00:30:00	0
Total =====>								5,46	000:30:00	

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	1	14,170907	14,17

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43681 Linha:T1 -OPERACIONAL Km.exec.OS:0 Motorista:006467-MAXWEL MARINHO Baixado:										
Origem da O.S.: 001-MOTORISTA										
04/07/25	001	047	PNEUS		033	TRANCAR/	006591 CLEITON DOS	10,37	01:00:00	0
04/07/25	016	001	CARROCERIA	EXTINTOR INCENDIO RUIM / LATAR	033	TRANCAR/	006735 JOSE ANTONI	21,39	02:00:00	0
Total =====>								31,76	003:00:00	



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 024
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----					-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----		
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43735 Linha:T1					-OPERACIONAL	Km.exec.OS:0	Motorista:006467-MAXWEL MARINHO Baixado:		
Origem da O.S.: 001-MOTORISTA									
04/07/25	001	047 PNEUS	RUIM DE PNEUS.	033	TRANCAR/		006591 CLEITON DOS	10,37 01:00:00	0
04/07/25	002	940 PASSOU O APARELHO		016	CONCERTA		006790 IVO POHNEER	12,28 01:00:00	0
04/07/25	016	001 CARROCERIA	VERIFICAR EXTINTOR / LATARIA E	033	TRANCAR/		006735 JOSE ANTONI	10,70 01:00:00	0
Total =====>								33,35 003:00:00	

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43900			Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
08/07/25	002	002 OLEO DO MOTOR		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	002	434 CORREIA DO MOTOR		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	003	125 VAZAMENTO DAGUA		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	004	039 ALAVANCA CAIXA CAMBI		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	006	031 COLUNA DIRECAO		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	006	131 BARRA DE DIREÇÃO		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	007	183 FEIXE DE MOLA		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	007	364 ESTABILIZADOR DIANTE		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	008	279 LONA DE FREIO		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	009	042 TRANSMISSÃO		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	010	082 EIXO DIANTERO		001	005 LUBRIFIC		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	011	171 EIXO TRASEIRO		001	005 LUBRIFIC		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	018	001 DRENAR BALAO DE AR		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	018	006 ABRAÇ./SUP.DESCARGA		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	018	007 AMORTECED.DIANT/TRAZ		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0
08/07/25	018	010 CALÇO MOTOR		001	003 VERIFICA		005572 HAMILTON GA	0,75 00:05:00	0

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 025
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----				-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----						
Data	Gr.	Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra	Horas	Km.Percor.

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:43900 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:												
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO												
08/07/25	018	016	FOLGA CUBO DIANTEIRO		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,75	00:05:00	0
08/07/25	018	018	FOLGA MANGA DE EIXO		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,75	00:05:00	0
08/07/25	018	019	FOLGAS NAS PONTEIRAS		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,75	00:05:00	0
08/07/25	018	023	NIVEL OLEO CAIXA / D		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,75	00:05:00	0
08/07/25	018	028	TUBULAÇÕES ROÇANDO		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,75	00:05:00	0
08/07/25	018	029	VAZAMENTO VALVULAS A		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,75	00:05:00	0
08/07/25	018	045	FOLGA POLIA INTERMED		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,75	00:05:00	0
08/07/25	018	070	REAPERTO DO FEIXE DE		001	003 VERIFICA			005572 HAMILTON GA	0,75	00:05:00	0
Total =====>										18,01 002:00:00		

----- Pecas Utilizadas -----				
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit	Total
20000287	1ª MOLA DIANT. 80 X 14 X 1.721 MM MBB OF-1721	1	287,920000	287,92
20000314	2ª MOLA DIANT. 80 X 14 X 1.721 MM MBB OF-1721	1	228,216667	228,22

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:43986	Linha: -	Km.exec.OS:0	Motorista: -	Baixado:
Origem da O.S.: 007-LANTERNAGEM						
07/07/25	016	013	BANCO PASSAGEIRO	ACERTAR BANCO PASSAGEIRO	026 ACERTAR/	006782 RENATO SCHE 46,09 04:36:30 0
07/07/25	016	144	PORTA	SUPORTE DA PORTA TRASEIRA QUEB	016 CONCERTA	006782 RENATO SCHE 46,09 04:36:30 0
Total =====>						92,18 009:13:00

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:44186	Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
12/07/25	002	002	OLEO DO MOTOR		019 COMPLETA		006921	LUZIMAR RAM	5,46 00:30:00 0
Total =====>								5,46 000:30:00	

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 026
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----

Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln	Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
------	---------	-----------	-------------	-----	---------------	--------	----------	---------------	--------------	------------

-----EXTERNO-----

-----INTERNO-----

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:44186 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

Pecas Utilizadas		Qtde.	Vlr.unit	Total
02000011	OLEO MOTOR P/COMPLETAR RIMULA D 15W-40 (R2 EXTRA)	1	13,137356	13,14

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:44333 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

16/07/25 005 102 OLEO DA EMBREAGEM 019 COMPLETA 006736 DIEGO FERRE 10,91 01:00:00 0

Total =====> 10,91 001:00:00

Pecas Utilizadas		Qtde.	Vlr.unit	Total
48000006	OLEO FREIO DOT4 500 ML	1	18,296575	18,30

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:44458 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 003-SOCORRO

18/07/25 013 236 INTERRUPTOR DE PRESS PREÇÃO DO OLEO FRACA 016 CONCERTA 006790 IVO POHNEER 12,28 01:00:00 0

Total =====> 12,28 001:00:00

Emp/Fil:001/001 Veic:0000241/MRW-9603 OS:44582 Linha: - Km.exec.OS:0 Motorista: - Baixado:
 Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO

25/07/25 002 002 OLEO DO MOTOR 004 002 TROCAR/O 005586 UEDSON CAMA 9,19 01:00:00 0

25/07/25 002 042 FILTRO LUBRIFICANTE 004 002 TROCAR/O 005586 UEDSON CAMA 9,19 01:00:00 0

Total =====> 18,37 002:00:00

Pecas Utilizadas		Qtde.	Vlr.unit	Total
02000010	OLEO MOTOR IPIRANGA IP BRUTUS AP 15W40 CI-4	20	14,234125	284,68
10000319	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ELET. OF-1417 (HENGST) (904/924)	1	20,000000	20,00
10000420	VALVULA FILTRO LUBRIF. MOTOR ELETRONICO MBB 904LA OF 1417/14	2	14,924114	29,85



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 027
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

-----SERVICOS-----				-----EXTERNO-----		-----INTERNO-----			
Data	Gr. Cod	Descricao	Complemento	Pln Tipo Operacao	M.Obra	Pecas NF	Executante(s)	M.Obra Horas	Km.Percor.
Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:44603	Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 003-SOCORRO									
21/07/25	005	104	EMBREGEM	001	NADA CON		006736 DIEGO FERRE	10,91	01:00:00
Total =====>								10,91	001:00:00

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:44709	Linha:T1	-OPERACIONAL	Km.exec.OS:0	Motorista:006925-MARCOS GARBIN	Baixado:		
Origem da O.S.: 001-MOTORISTA									
23/07/25	016	001	CARROCERIA	lataria e pintura externa com	016	CONCERTA	006735 JOSE ANTONI	10,70	01:00:00
Total =====>								10,70	001:00:00

Emp/Fil:001/001	Veic:0000241/MRW-9603	OS:44870	Linha:	-	Km.exec.OS:0	Motorista:	-	Baixado:	
Origem da O.S.: 004-MANUTENCAO									
25/07/25	013	416	SENSOR DE VELOCIDADE	033	TRANCAR/		006990 RENAN MONTE	13,80	02:00:00
Total =====>								13,80	002:00:00

----- Pecas Utilizadas -----			
Codigo	Descricao	Qtde.	Vlr.unit
37000330	SENSOR ROTACAO MOTOR ELETRONICO MBB MAIS NOVO	1	95,540278
			95,54

Total geral O.S	:	77
Total geral servicos	:	203
Total geral m.obra ext.	:	0,00
Total geral m.obra int.	:	1.450,16
Total geral pecas	:	13.788,55
Total geral	:	15.238,71

RESUMO DE SERVICOS EXECUTADOS

Gr.serv.	Servico	Tp.oper.	Qtde.exec.	Media Km	Total Km	Qtde.OS	Qtde.horas	Valor total
001	002 - PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:30:00	5,19
001	047 - PNEUS	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	8,63
001	047 - PNEUS	TRANCAR/OU	002	0,000	0,000	002	002:00:00	20,74
002	002 - OLEO DO MOTOR	TROCAR/OU	002	0,000	0,000	002	001:48:00	16,53

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 028
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

RESUMO DE SERVICOS EXECUTADOS

Gr.serv.	Servico	Tp.oper.	Qtde.exec.	Media Km	Total Km	Qtde.OS	Qtde.horas	Valor total
002	002 - OLEO DO MOTOR	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
002	002 - OLEO DO MOTOR	COMPLETAR/OU	008	0,000	0,000	008	002:06:00	22,30
002	011 - FILTRO DE AR NOVO	TROCAR/OU	002	0,000	0,000	002	001:04:40	9,90
002	038 - FILTRO DIESEL	TROCAR/OU	002	0,000	0,000	002	001:04:40	9,90
002	039 - FILTRO RACOR	TROCAR/OU	002	0,000	0,000	002	001:04:40	9,90
002	042 - FILTRO LUBRIFICANTE	TROCAR/OU	002	0,000	0,000	002	001:48:00	16,53
002	434 - CORREIA DO MOTOR	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
002	504 - FILTRO DIESEL/RACOR	NADA CONSTA	001	0,000	0,000	001	000:01:00	0,18
002	940 - PASSOU O APARELHO	NADA CONSTA	001	0,000	0,000	001	002:00:00	24,57
002	940 - PASSOU O APARELHO	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	12,28
002	953 - ANEL DO CANO S TURBINA	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	18,37
003	125 - VAZAMENTO DAGUA	TROCAR/OU	002	0,000	0,000	001	008:00:00	87,28
003	125 - VAZAMENTO DAGUA	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
004	001 - CAIXA DE CAMBIO	NADA CONSTA	001	0,000	0,000	001	002:00:00	21,82
004	039 - ALAVANCA CAIXA CAMBIO	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
005	004 - COLAR EMBREAGEM NOVO	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:07:30	1,23
005	008 - ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:07:30	1,23
005	009 - GARFO DE EMBREAGEM	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:07:30	1,23
005	011 - SERVO DE EMBREAGEM	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:07:30	1,23
005	011 - SERVO DE EMBREAGEM	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	10,91
005	034 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:07:30	1,23
005	034 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	21,82
005	051 - VOLANTE DE EMBREAGEM	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:07:30	1,23
005	057 - MANGOTE AR SERVO EMBREAGEM	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:10:00	1,53
005	102 - OLEO DA EMBREAGEM	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:07:30	1,23
005	102 - OLEO DA EMBREAGEM	COMPLETAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	10,91
005	104 - EMBREAGEM	NADA CONSTA	001	0,000	0,000	001	002:00:00	18,37
005	104 - EMBREAGEM	NADA CONSTA	001	0,000	0,000	001	001:00:00	10,91
005	104 - EMBREAGEM	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:59:00	9,03
005	145 - CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:07:30	1,23
006	002 - OLEO HIDRAULICO	COMPLETAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:10:00	1,64
006	006 - BRACO INTERMEDIARIO DIRECAO	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	10,91
006	031 - COLUNA DIRECAO	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
006	131 - BARRA DE DIREÇÃO	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
007	045 - PINO CENTRO 0370 TRAS.DIREITO	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	9,19
007	183 - FEIXE DE MOLA	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
007	310 - BUCHA DO OLHAL FEIXE DE MOLA	TRANCAR/OU	002	0,000	0,000	002	001:15:00	11,92
007	322 - MOLAS	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	19,69
007	322 - MOLAS	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	005:00:00	49,23
007	364 - ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
008	001 - FREIO	REGULAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:30:00	4,92
008	001 - FREIO	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:01:00	0,18
008	004 - LONA TRASEIRA DIREITA	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:05:00	0,82

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 029
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

RESUMO DE SERVICOS EXECUTADOS

Gr.serv.	Servico	Tp.oper.	Qtde.exec.	Media Km	Total Km	Qtde.OS	Qtde.horas	Valor total
008	016 - CUICA DIANT ESQUERDA	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	21,82
008	279 - LONA DE FREIO	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:05:00	10,09
008	279 - LONA DE FREIO	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:05:00	10,09
008	279 - LONA DE FREIO	VERIFICAR/OU	005	0,000	0,000	004	009:22:30	84,98
009	042 - TRANSMISSÃO	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
010	002 - CUBO DIANTEIRO DIREITO	REVISAR/OU	002	0,000	0,000	001	001:45:00	15,76
010	003 - CUBO DIANTEIRO ESQUERDO	REVISAR/OU	002	0,000	0,000	001	001:45:00	15,76
010	046 - MANGA DE EIXO DIAT.ESQUERDA	EMBUCHAR/OU	002	0,000	0,000	001	001:45:00	15,76
010	057 - MANGA DE EIXO DIANT.DIREITO	EMBUCHAR/OU	002	0,000	0,000	001	001:45:00	15,76
010	082 - EIXO DIANTERO	LUBRIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
011	015 - RETENTOR CUBO TRASEIRO ESQUERDO	TROCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:30:00	5,46
011	018 - CUBO TRASEIRO ESQUERDO	REVISAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:30:00	5,46
011	050 - CUBO RODA TRASEIRO	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	10,91
011	171 - EIXO TRASEIRO	LUBRIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
013	006 - FAROL BAIXO DIREITO	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:30:00	4,64
013	022 - ALTERNADOR 80 AMP	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:10:00	1,55
013	036 - CAMPAINHA PARADA SOLICITADA	CONCERTAR/OU	002	0,000	0,000	002	002:45:00	29,01
013	044 - BATERIA	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	003:00:00	36,85
013	053 - TACOGRFAO DIGITAL	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	9,28
013	076 - FAROIS	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	18,56
013	078 - MOTOR LIMPADOR LE.	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	9,28
013	174 - INTERRUPTOR PRESSAO FREIO AR	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:30:00	4,64
013	183 - BATERIA RECARREGADA	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:02:00	0,31
013	236 - INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	12,28
013	269 - PAINEL LED ITINERARIO	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:35:00	7,17
013	312 - LIMPADOR DE PARABRISA	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:15:00	3,07
013	360 - BOTOEIRA CAMPAINHA PARADA SOLICITADA	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	12,28
013	383 - SEVA	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	9,28
013	387 - VALIDADOR	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:30:00	6,14
013	416 - SENSOR DE VELOCIDADE	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	13,80
013	463 - LAMPADA H4	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:30:00	4,64
013	509 - TRAVA DO MODULO	TRANCAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	24,57
013	564 - ROLETA	LUBRIFICAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:01:00	0,15
013	564 - ROLETA	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	24,57
016	001 - CARROCERIA	CONCERTAR/OU	003	0,000	0,000	003	004:00:00	35,20
016	001 - CARROCERIA	TRANCAR/OU	002	0,000	0,000	002	002:50:00	30,30
016	001 - CARROCERIA	TRANCAR/OU	003	0,000	0,000	003	004:00:00	38,99
016	006 - BRACO DO RETROVISOR	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	10,70
016	013 - BANCO PASSAGEIRO	LIMPAR/OU	001	0,000	0,000	001	001:00:00	10,37
016	013 - BANCO PASSAGEIRO	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:30:00	25,94
016	013 - BANCO PASSAGEIRO	ACERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	004:36:30	46,09
016	025 - BRACO DA POLTRONA	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	13,80
016	028 - PARACHOQUE DIANT.	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:30:00	25,94

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
 Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 030
 Emissao: 13/08/2025 07:43:15

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
 Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
 Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
 Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
 Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

RESUMO DE SERVICOS EXECUTADOS

Gr.serv.	Servico	Tp.oper.	Qtde.exec.	Media Km	Total Km	Qtde.OS	Qtde.horas	Valor total
016	055 - PONTEIRA PARACHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	004:00:00	41,49
016	064 - VENTAROLA	COLOCAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:01:00	0,18
016	144 - PORTA	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:30:00	25,94
016	144 - PORTA	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	004:36:30	46,09
016	155 - ACENTO DO BANCO	CONCERTAR/OU	002	0,000	0,000	002	004:30:00	36,00
016	157 - VIDRO DA JANELA	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	20,00
016	168 - ALCAPAO	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	000:01:00	0,18
016	198 - APOIO DE PÉ	CONCERTAR/OU	001	0,000	0,000	001	002:00:00	17,69
018	001 - DRENAR BALAO DE AR	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	006 - ABRAÇ./SUP.DESCARGA	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	007 - AMORTECED.DIANT/TRAZ	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:24:00	4,16
018	010 - CALÇO MOTOR	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	016 - FOLGA CUBO DIANTEIRO/TRAZEIRO	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	018 - FOLGA MANGA DE EIXO	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	019 - FOLGAS NAS PONTEIRAS	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	023 - NIVEL OLEO CAIXA / DIFERENCIAL	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	028 - TUBULAÇÕES ROÇANDO	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:24:00	4,16
018	029 - VAZAMENTO VALVULAS AR	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	045 - FOLGA POLIA INTERMEDIARIA	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
018	070 - REAPERTO DO FEIXE DE MOLAS	VERIFICAR/OU	004	0,000	0,000	004	000:23:55	4,15
Total: 145:13:00								1.450,16

RESUMO DOS GRUPOS

GRUPO DE SERVICO	TOT.EXECUCOES	%
001 - PNEUS/BORRACHARIA	4	1,97
002 - MOTOR	30	14,78
003 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO	5	2,46
004 - CAIXA DE CAMBIO	5	2,46
005 - EMBREAGEM	15	7,39
006 - DIRECAO	10	4,93
007 - SUSPENSAO	13	6,40
008 - FREIO	10	4,93
009 - TRANSMISSAO	4	1,97
010 - EIXO DIANTEIRO	8	3,94
011 - EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL	7	3,45
013 - ELETRICA	21	10,34
016 - CARROCERIA	23	11,33
018 - RAMPA	48	23,65

PRAXIO TECNOLOGIA



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MAN - Servicos executados

Empresa: 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA
Filial : 001-VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Pagina: 031
Emissao: 13/08/2025 07:43:16

Empresas : 001 a 001 Filiais: 001 a 999 Garagens: 001 a 999 Período : 01/01/2025 a 31/07/2025
Prefixo: 0000241 a 0000241 Motorista: ! a ZZZZZZ O.S.: 0000001 a 9999999 Linha: ! a ZZZZZZZZZZ
Planos: 001 a 999 Grp.servico: 001 a 999 Servicos : 001 a 999 Origem O.S.: 001 a 999
Origem defeito: 001 a 999 Tipos frota: 001 a 999 Mod Chassi: 001 a 999
Tipo O.S.: Ambas Ordenado por carro Filtro de empresa e filial da movimentação Execução da OS: Ambas

GRUPO DE DEFEITO	TOT.SOLICIT.	%
001 - PNEUS/BORRACHARIA	4	4,88
002 - MOTOR	14	17,07
003 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO	1	1,22
004 - CAIXA DE CAMBIO	1	1,22
005 - EMBREAGEM	6	7,32
006 - DIRECAO	2	2,44
007 - SUSPENSAO	5	6,10
008 - FREIO	5	6,10
011 - EIXO TRASEIRO/DIFERENCIAL	1	1,22
013 - ELETRICA	19	23,17
016 - CARROCERIA	23	28,05
025 - PNEUMATICA	1	1,22
Total de O.S :	77	
Total de servicos :	203	



Processo: 64641/2025 - RICMCI 54/2025

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Dado Providência

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: AGERSA - DIRETOR PRESIDENTE

Para: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ao Exmo. Presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim,

Conforme solicitação de informações encaminhada à AGERSA referente ao sinistro envolvendo o veículo 15-241 encaminhamos para conhecimento e análise os relatórios inseridos nesse processo nos itens 5.1 e 5.2.

Atenciosamente,

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de agosto de 2025.

VILSON CARLOS GOMES COELHO
DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA (INTERINO) - Mat. 00020401

Tramitado por, VILSON CARLOS GOMES COELHO, Mat. 00020401



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3299300038003100350031003400540052004100. Documento
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 310032003100390035003000380033003A005400

Assinado eletronicamente por **VILSON CARLOS GOMES COELHO** em **19/08/2025 11:56**

Checksum: **326BB4BF575AFA7478366E7E145489770238EDB46B2A4D0CF5D92412D14B699E**



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200300038003100350031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 3.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

