



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, 70 - CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300-170
CNPJ: 31.723.265/0001-41 Tel: (28) 3526-5622 - Site: www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Autorização de Liquidação Nº 000000328/2022 AF Nº 000087/2022

Órgão	CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Processo	006035/2022
Local (Setor)	DIRETORIA GERAL	Nota Fiscal	430
Origem	Dispensa Nº 000027/2022	ATA SRP	
Dotação	0101.0103101012.001.33903917000.100100010000	Ficha-Fonte	00068-1001000100
Fornecedor	J. DE CARVALHO REIS	CNPJ	30.084.935/0001-64
Endereço	AV JOÃO DE DEUS MADUREIRA FILHO, 08 - ILHA DA LUZ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29309802	Telefone	(28) 3517-0711
Descrição	A manutenção corretiva com reposição de peças visa corrigir falhas dos aparelhos, colocando-os assim para funcionar novamente. Os aparelhos que apresentam defeito estão no Gabinete 05 (nº de Tombamento 1651) e no Gabinete 10 (nº de Tombamento 1660). O A		

Especificação	Valor Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM GERAL. Serviço de Retirada e Instalação de 02 aparelhos de Ar condicionado; Retirada: Nº de Tombamento 1301 - AR CONDICIONADO CONSUL BEM ESTAR 9.000 BTUS - (Cantina Anexa ao Plenário); Nº de Tombamento 001639 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM AR CONDICIONADO SLIT PHILCO 12.000 BTUS (Presidência). Instalação: Nº de Tombamento 001639 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM AR CONDICIONADO SLIT PHILCO 12.000 BTUS (Instalação no setor: Cantina, anexa ao plenário); Nº de Tombamento 501002279 - AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.000 BTUS - 220V AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.000 BTUS - 220V (Instalação do setor: Presidência).	600,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO Serviço de troca de turbinas em 02 aparelhos de Ar condicionado, com	650,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 19 de julho de 2022.

Assinatura e Carimbo





CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, 70 - CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300-170
CNPJ: 31.723.265/0001-41 Tel: (28) 3526-5622 - Site: www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Autorização de Liquidação Nº 000000328/2022 AF Nº 000087/2022

Órgão	CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Processo	006035/2022
Local (Setor)	DIRETORIA GERAL	Nota Fiscal	430
Origem	Dispensa Nº 000027/2022	ATA SRP	
Dotação	0101.0103101012.001.33903917000.100100010000	Ficha-Fonte	00068-1001000100
Fornecedor	J. DE CARVALHO REIS	CNPJ	30.084.935/0001-64
Endereço	AV JOÃO DE DEUS MADUREIRA FILHO, 08 - ILHA DA LUZ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29309802	Telefone	(28) 3517-0711
Descrição	A manutenção corretiva com reposição de peças visa corrigir falhas dos aparelhos, colocando-os assim para funcionar novamente. Os aparelhos que apresentam defeito estão no Gabinete 05 (nº de Tombamento 1651) e no Gabinete 10 (nº de Tombamento 1660). O A		

Especificação	Valor Total
fornecimento do material (Turbinas). Serviço de troca de turbinas: 02 Turbinas para aparelhos da Marca: Eletrolux, 7.000 BTUS, Modelo: VI07F, COD. 24071CBA206. Aparelhos sob o nº de Tombamento 1651 e 1660.	

Total Geral	R\$1.250,00
--------------------	--------------------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 19 de julho de 2022.

Assinatura e Carimbo

