



CÂMARA MUNICIPAL DE
**CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM**

PODER LEGISLATIVO

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
11517/2025	11663/2025	14/05/2025 12:38:34	14/05/2025 12:29:34

Tipo

INDICAÇÃO

Número

5827/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

JOÃO MACHADO GOMES

Ementa:

INDICA, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços, na pessoa do secretário Ary Roberto Moreira, que seja realizado, com a urgência possível, mutirão de limpeza com capina e roçagem ao lado da Escadaria José Hipólito – Ponto de referência – ao lado da Oficina Mecânica do Jackson, Bairro Basileia. Após a limpeza é necessário verificar a erosão embaixo da escadaria que está deixando as colunas a vista.



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100380038003700340035003A004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

