



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Indicação: 668/2020

EXMº SRº PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Elio Carlos Silva de Miranda, Vereador com assento nessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exª, expor esta indicação, que após lida em plenário, seja encaminhada ao **Secretário Municipal de Obras** de Cachoeiro de Itapemirim para as seguintes providências:



Que sejam tomadas as devidas providências, em caráter de **URGÊNCIA**, solicitar o reparo do bueiro da Rua Carlos Silvério, no bairro Rui Pinto Bandeira.

JUSTIFICATIVA

Este pedido é de extrema importância, principalmente para os pedestres que por ali transitam. Devido as fortes chuvas dos últimos dias, abriu-se uma cratera onde está localizado o bueiro, deixando o local muito perigoso para quem passa por perto, visto que o trafego de veículos e pedestres é intenso, e tal situação acaba ficando propícia a ocorrer acidentes.

Obs.: Seguem em anexo as fotos do local.

Sala das Sessões da Câmara Municipal

Em 20 de Janeiro de 2020.

ELIO CARLOS SILVA DE MIRANDA
Vereador - PDT

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”