

A rodovia encontra-se em completo estado de abandono, com muitos buracos, falta de iluminação e de acostamento, com muito mato em suas margens, o que coloca ainda mais em risco a vida dos pedestres. Além do uso pela população para fazer caminhada, as margens da estrada são utilizadas para o deslocamento de agricultores que vão logo cedo trabalhar em lavouras da região, crianças que vão para a escola e pessoas que vão ao comércio, posto de saúde, igrejas e banco.



Foto 2- Adultos e crianças indo para Burarama.

Esperamos com este projeto viabilizar a construção da calçada, através de parcerias com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e outras empresas privadas do município, que possuem uma interface com o projeto aqui apresentado. Esperamos contar com a sensibilidade e apoio destas instituições para a realização de um projeto que possui foco na saúde, segurança, esporte, lazer e preservação do meio ambiente.